

Étapes de réalisation

1) Création des graduations

Pour ce faire, vous pouvez utiliser ce site : <https://robbyb.github.io/VectorRuler/>

Vous pouvez ensuite modifier comme vous voulez les graduations avec Inkscape.

2) Importer dans xTool Studio

Importez simplement le SVG dans xTool Studio. **Faites bien attention à ce que l'échelle soit bonne !**

Pour les paramètres, j'ai simplement choisi ceux par défaut pour du stainless steel, et j'ai simplement "score".

3) Graver la potence

Positionnez la potence sous la laser (débrouillez vous pour la fixer convenablement).

Vous pouvez utiliser la prévisualisation via le laser (faire faire le chemin au laser à faible puissance) pour pouvoir précisément positionner la potence.

N'hésitez pas à prendre une photo de votre création, et à l'ajouter dans l'onglet galerie du projet !

Révision #2

Créé 8 janvier 2026 15:52:03 par Valentin GRÉGOIRE

Mis à jour 8 janvier 2026 16:28:05 par Valentin GRÉGOIRE